

<b>VOLVO P1800E</b>	<b>VOLVO P1800E/ES</b>
Modelljahre 1970 und 1971	Modelljahre 1972 und 1973
Steuergerät XX9 (ohne CO Pot-Meter)	Steuergerät (mit CO Pot-Meter)
Bosch 0280 000 009 09.1969 - 05.1970	Bosch 0280 000 034 06.1971 - 07.1973
Bosch 0280 000 017 06.1970 - 05.1971	
Benzin-Filter auf Saugseite Kunststoffgehäuse	Benzin-Filter auf Druckseite Alu-Gehäuse
Bosch 0450 902 001 09.1969 – 05.1971	Bosch 0450 903 003 06.1971 – 07.1973
Elektrische Benzinpumpe	Verbesserte Benzinpumpe
Bosch 0580 960 008 09.1969 – 02.1971	Bosch 0580 464 007 03.1971 – 07.1973
Druckregler, Montage am Heizkasten	Druckregler, Montage im Verteiler-Rohr
Bosch 0280 160 001 09.1969 – 05.1971	Bosch 0280 160 003 06.1971 – 07.1973
Einspritzventil	Einspritzventil
Bosch 0280 150 003 09.1969 – 07.1973	Bosch 0280 150 003 09.1969 – 07.1973
Ersatz VOLVO Nr.461674-4	Ersatz VOLVO Nr.461674-4
Druckfühler	Druckfühler; um 180° gedreht
Bosch 0280 100 010 09.1969 – 05.1971	Bosch 0280 100 015 06.1971 – 07.1973
	Bosch 0280 100 035 für Motor B20 F geringe Oktanzahl (USA) 05.1971 – 07.1973
Kaltstartventil	Kaltstartventil
Bosch 0280 170 010 09.1969 – 07.1973	Bosch 0280 170 010 09.1969 – 07.1973
nicht anwendbar	Mechanischer Thermo-Zeitschalter (TZS)
	Bosch 0280 130 200 07.1971 – 07.1973
Drosselklappenschalter (DKS)	Drosselklappenschalter (DKS)
Bosch 0280 120 012 09.1969 – 05.1971	(CO-Gehalt regulierbar)
(Version des Deckels mit 4 Schrauben soll nicht mehr verwendet werden)	Bosch 0280 120 126 06.1971 – 0.1973
Bosch 0280 120 039 kann problemlos als Ersatz verwendet werden (geklipster Deckel)	(Version des Deckels mit 4 Schrauben soll nicht mehr verwendet werden)
	Bosch 0280 120 039 kann problemlos als Ersatz verwendet werden (geklipster Deckel)
Zusatz-Luftschieber (ZLS)	Zusatz-Luftschieber (ZLS)
Bosch 0280 140 013 09.1969 – 07.1973	Bosch 0280 140 013 09.1969 – 07.1973
Zündverteiler mit Impulsgeber (Gebiss)	Zündverteiler mit Impulsgeber (Gebiss)
Bosch 0 231 163 005 09.1969 – 05.1970	Bosch 0 231 163 010 06.1971 – 07.1973
Bosch 0 231 163 010 06.1970 – 05.1971	Bosch 0 231 163 021 09.1971 – 06.1972
JFURX(L)	Für Motor B20F (USA)
	Bosch 0 231 163 033 07.1972 – 07.1973
	Für Motor B20F (USA)
Zündspule	Zündspule
Bosch 0 221 102 067 09.1969 – 07.1970	Bosch 0 221 102 054 09.1970 – 07.1973
Bosch 0 221 102 054 08.1970 – 07.1973	
Temperaturfühler Ansaugluft I (NTC Widerstand nach Luftfilter)	Temperaturfühler Ansaugluft I (NTC Widerstand nach Luftfilter)
Bosch 0280 130 006 09.1969 – 07.1973	Bosch 0280 130 006 09.1969 – 07.1973
Temperaturfühler Kühlwasser II (NTC Widerstand sitzt bei ZLS)	Temperaturfühler Kühlwasser II (NTC Widerstand sitzt bei ZLS)
Bosch 0280 130 009 09.1969 – 12.1969	Bosch 0280 130 014 01.1970 – 07.1973
Bosch 0280 130 014 01.1970 – 07.1973	E.v. braunes Plastikgehäuse; durch schwarze Ausführung ersetzen
Ev. braunes Plastikgehäuse; durch schwarze Ausführung ersetzen.	
Sammelsaugrohr	Sammelsaugrohr
VOLVO Nr. 460265-2	VOLVO Nr. 460266-0
Kabelbaum D-Jetronic	Neuer Kabelbaum mit zusätzlichen Leitungen (für TZS)
VOLVO Nr. 683691-0 Ch - 32'799	VOLVO Nr. 1210099-6 Ch-Nr.37550-XXXXX
VOLVO Nr. 687852-4 Ch 32'800 - 37'849	Bosch 0280 190 007 06.1971 – 07.1973
Bosch 1 284 423 004 09.1969 – 07.1970	
Kabelbaum zur Benzinpumpe	Kabelbaum zur Benzinpumpe
VOLVO Nr. 683400-6	VOLVO Nr. 683400-6
Bosch 1 284 460 003 09.1969 – 03.1972	Bosch 1 284 460 003 09.1969 – 07.1973
Hauptrelais mit Diode mit blauem Punkt markiert	Hauptrelais mit Diode mit blauem Punkt markiert
Bosch 0 332 003 025 09.1969 – 07.1973	Bosch 0 332 003 025 09.1969 – 07.1973
Relais für Benzinpumpe	Relais für Benzinpumpe
Bosch 0 332 003 021 09.1969 – 05.1971	Entfällt nach Einbau Thermozeitschalter und neuem Steuergerät
	Bosch 0280 000 034 06.1971 – 07.1973
Kabelbaum zum Kaltstartventil	nicht anwendbar
VOLVO Nr. 683401-4	
Bosch 1 284 460 002 09.1969 – 07.1970	

#### Quellen:

Ersatzteil-Katalog VOLVO 1800E/ES  
Service- und Austauschlisten von Bosch GmbH